

ODBIORNIKI

AzBox S710
 AzBox S720
 BigSat BS-S 77CX
 Dbox2 Nokia Avia 500 + multicam (NewCS 1.62 MgCamd 1.30d)
 Dbox2 Nokia Avia 500 + phoenix (NewCS 1.62 MgCamd 1.30d)
 Dreambox - NewCS 1.62 / MgCamd 1.30
 Dreambox 500s - Gbox 2.25D
 Dreambox 500s - MGcamd 1.30a + Newcs 1.60
 Dreambox 500s - Nabilo CCcam 2.0.9
 Dreambox 7020 - PLi i CCcam 2.09
 Dreambox 800 - Cccam 2.0.9
 DSR 7001 z oprogramowaniem 6798
 Echosmart DSB-791
 Ferguson AF z oprogramowaniem 6820
 Ferguson DF 9000PVR
 Ferguson FX 7600 z \$2.01, działa karta, działa aktywacja, tuner resetuje się jeżeli są włożone jednocześnie karty TnK i C+
 Ferguson FX z oprogramowaniem 2.02
 Ferguson HF z oprogramowaniem 1.11.8F
 Globo 7010CX i zbliżone (6010 itp.)
 Globo HD S1
 Golden Interstar GI-S770 CR Xpeed
 Golden Interstar GI-S780 CRCI Xpeed
 Golden Interstar GI-S870 CRCI Xpeed
 Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence
 Illusion M2S-ETH
 LinBox 7819 CRCI
 Opticum 4100TSCXE
 Relook200S gemini 4.40 CCcam 2.0.9
 Sagem D-Box 2 (Newcs i Mgcamd)
 SkyStar DVB-PC + NewCS 1.62 + WinCSC, działa sama karta ale aktywacji należy dokonać na innym tunerze
 SkyStar HD2 + CnxCAM 0.1.0.3 (0.1.0.4 nie działa)
 Technisat DigiPlus STR 1
 TechniSat Digit MF-4S C/CC
 TechniSat Digit S2 CD
 Technomate 5400 CI+ USB
 Technomate 6900 HD Combo
 Technomate 9100 Super

MODUŁY

Diablo 2.2/2.3 Cam
 Dragon Cam
 Matrix Reborn Cam
 Neotion Conax NP4
 Pocket Conax NP4
 Power Cam
 Power Cam Pro
 RealityCAM
 TechniSat Conax TechniCrypt CX CAM
 TechniSat Conax TechniCrypt CX Pro CAM
 TechniSat MultiCrypt 1 CI Conax/CryptoWorks
 T-Rex SUPER Cam
 Zeta Blue Cam

LEPIEJ NIE PRÓBOWAĆ

nBox Standard - zupełnie nie reaguje na kartę w slotcie

nBox Recorder - jak wyżej, ten sam błąd

Ferguson 8018 moduł UCAS (RD2) v2891

Powyższa lista powstała dzięki użytkownikom portalu Lakionline